



DELGIVNING AV BESLUT

Undertecknad intygar protokollsutdragets riktighet.

Datum för delgivning av beslutet hittas i nedanstående elektroniska underteckning.

Protokollet i sin helhet finns tillgängligt på Kronoby kommuns webbplats.



Sammanträdestid Tisdagen den 25 november 2025, kl. 17:00-18:50

Sammanträdesplats **Kommungården, nämndrummet**

Beslutande:

☒	Rudström, Carina
☐	Nyqvist, Lotta, frånv.
☒	Broända, Anton
☒	Slotte, Harald
☐	Åminne, Erica, frånv.

Ersättare:

☐	Bodbacka, Christina
☒	Forsström, Malena
☐	Sandstedt, Per-Emil
☐	Sjölund, Mirja
☒	Sandström, Hans

Övriga närvarande:

☐	Hagnäs, Marika
☐	Brännkärr, Malin
☒	Björkgård, Karin
☒	Sandstedt, Hanna
☒	Stenlund, Dan

kommunstyrelsens ordförande
kommundirektör
miljövårdssekreterare
byggnadsinspektör
planläggare

Paragrafer: 42 – 52 §

Underskrifter:

Ordförande:
Carina RudströmProtokollförare:
Karin Björkgård

Protokolljustering:

Protokolljusterare:
Anton BroändaProtokolljusterare:
Malena ForsströmProtokollet framlagts
till påseende:

Kronoby, den 1 december 2025

Intygar:

Miljövårdssekreterare
Karin Björkgård

42 §. Laglighet och beslutförhet

Konstateras att kallelsen till sammanträdet skett på föreskrivet sätt och att tillståndssektionen även med hänsyn till antalet närvarande är beslutför.

Beslut:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och sektionen beslutför.

Dnr: KRON/368/11.01.05.00/2025

45 §. Ansökan om förlängning av marktäktstillstånd, Norråsen 288-406-15-34, Kokkolan Autoilijat Oy*Planläggaren:*

Kokkolan Autoilijat Oy anholder om marktäktstillstånd på lägenheten Norråsen RNr 15:34, 288-406-15-34. Ansökan gäller en förlängning av ett tillstånd som beviljats år 2015. Täkten är belägen mellan Langtågsvägen och järnvägen, ca 5 km norr om Kronoby centrum.

Täktområdets areal är ca 7,6 ha. Avsikten är att under 10 års tid ta ca 400 000 m³ sand. Enligt ansökan är täktdjupet i medeltal ca 7 m och grundvattnets medelnivå ca +13,9 m (N60). Tagningsdjupet kommer att vara ca 6 m under grundvattenytan.

På området finns inga fornlämningar och ej heller några hinder gentemot marktäktslagen beträffande landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciell naturförekomst.

Täktområdet ligger inte på något viktigt grundvattenområde. Avståndet till Överbyggåsens grundvattenområde är ca 1,1 km. Inga brunnar finns inom 1 km från täktområdet.

Täktområdet gränsar till järnvägen. Banförvaltningscentralen har i ett utlåtande 24.2.2004 gällande marktäkt på angränsande fastighet på den södra sidan påpekat att marktäkt så nära järnvägen kan inverka menligt på banans stabilitet och föranleda spårets nedböjning. Sökanden måste på egen bekostnad begära utlåtande av en geoteknisk specialist om risker för spårets nedböjning och stabilitetsminskning före tillstånd för täktverksamhet kan beviljas. Trafikverket har i ett utlåtande 27.2.2014 gällande ansökan om förlängning av tillståndet hänvisat till Banförvaltningscentralens utlåtande från 24.2.2004.

KS Geokonsult har på uppdrag av Kokkolan Autoilijat Oy utfört grundundersökning för marktäktsverksamhet på fastighet 288-406-15-34. Enligt rapporten 15.5.2015 utfördes 3 st viktsonderingar ned till 6 m:s djup. 4 st jordprov togs ca 40 m från järnvägsspåret. På basen av sonderingarna, jordproven och övrig iakttagelse konstaterades att jordmånen under humuslagret bestod av sand. Inga skikt av silt eller lera påträffades vilka kunde ge upphov till glidytor och förorsaka ras. Konsulten konstaterade att ifall en frizon på 40 m lämnas mellan järnvägen och marktärkten och djupet på marktäkt når ner till nivån +10,0 finns ingen risk för nedböjande av järnvägsspåret eller minskning av stabiliteten av detsamma.

Till ansökan har fogats en plan för hantering av utvinningsavfall. Ytjorden har skalats bort och lagras i nuläget på täktområdets västra kant. Största delen av ytjorden transporteras bort, resten används för landskapsvård. Ytjord sätts inte i grundvattendammen eller i slänterna utan utnyttjas på skyddszonerna.

Planläggaren har granskat planen och konstaterat att den är tekniskt rätt uppgjord.

Ansökan har kungjorts på kommunens webbplats 7.10-13.11.2025. Rågrannarna har hörts per brev 6.10.2025. Inga anmärkningar har inkommit inom utsatt tid.

NTM-centralen har tidigare gett 4 st utlåtanden för täktområdena bredvid denna täkt. Dessa har beaktats när man har uppgjort villkoren för täktverksamheten.

Bilageförteckning:
Marktäktsplan

Miljövårdssekreterarens förslag:

Med stöd av 6 § marktäktslagen (555/1981) beviljar tillståndssektionen Kokkolan Autoilijat Oy tillstånd till täktverksamhet för tagande av ca 400 000 m³ sand på ett ca 7,6 ha stort markområde underlydande lägenheten Norråsen RNr 15:34, 288-406-15-34, enligt uppgjord marktäktsplan.

Täktverksamheten får bedrivas under tio (10) år till den 31.12.2035.

För täktverksamheten gäller följande villkor:

1. Alla gamla diken som leder till tåkten eller ut från tåkten ska sättas igen med sandjord före täktverksamheten inleds. Grundvattnets nivå får inte ändras. Grundvattennivån ska mätas minst en gång/år. Tåkten får inte förenas med de andra tåkterna i närområdet.
2. Täktverksamheten bör utföras så att grundvattnet inte förorenas. Ifall bränsle- och oljecisterner uppbevaras på området ska de ha ett dubbelt hölje eller placeras i en takförsedd container. Platsen där arbetsmaskiner parkeras eller servas bör ha ett tätt underlag. Ifall utsläpp ändå sker ska räddningsverket samt miljövårdsmyndigheten genast underrättas.
3. Ytjord får inte sättas i grundvattendammen eller i slänterna.
4. Täktområdet bör märkas ut i terrängen med tydliga och synliga märken. Ett minst 10 m brett orört område bör lämnas mot rågranne. Skogen mot järnvägen lämnas orörd för att säkerställa att avståndet till järnvägsområdets rå förblir minst 40 m.
5. Sökanden bör före påbörjande av marktåkten inlämna bankgaranti, spärrad bankdeposition eller borgensförbindelse som säkerhet för att återställningsarbetena utförs senast 30.5.2036. Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 3000 euro.

För tillståndet gäller följande avgifter:


- granskningsavgift för högst 400 000 m³ marksubstans: 2450 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

Under diskussionen i tillståndssektionen föreslår Carina Rudström att en bestämmelse med krav på släntlutning som inte är brantare än 1:3 i eftervårdsskedet ska tas med i tillståndet. Harald Slotte understöder Carina Rudströms förslag.

Efter avslutad diskussion konstaterar ordföranden att omröstning ska verkställas, då det har kommit ett understött förslag som ska ställas mot miljövårdssekreterarens förslag. Tillståndssektionens medlemmar uppmanas att rösta JA för miljövårdssekreterarens förslag och NEJ för Carina Rudströms förslag. Vid omröstningen gavs noll (0) JA-röster och fem (5) NEJ-röster (Carina Rudström, Harald Slotte, Hans Sandström, Malena Forsström och Anton Broända).

Beslut:

Tillståndssektionen beslöt enligt miljövårdssekreterarens förslag, med tillägg att slänterna i eftervårdsskedet ska formas med en lutning som inte är brantare än 1:3.



KOKKOLAN AUTOILIJAT OY

Norråsens marktäktsplan

Kokkolan Autoilijat Oy

Markku Ojala

Johan Åkerblom

Envineer Oy

Vanessa Järvinen

fornamn.efternamn@envineer.fi

www.envineer.fi

FO-nummer: 2850396-1

Projektnummer: 12975

Innehåll

1	Projektbeskrivning	5
1.1	Allmänt.....	5
1.2	Sökande.....	6
1.3	Ägar- och förvaltningsuppgifter samt plats.....	6
1.4	Projektets motivering och mål	7
1.5	Material och källor	7
2	Regionbeskrivning.....	7
2.1	Planläggning	7
2.2	Markanvändning och bebyggelse.....	8
2.3	Områdets topografi, landskap och fornminnen	8
2.4	Jord- och berggrund.....	9
2.5	Natur	10
2.6	Ytvatten.....	10
2.7	Grundvatten	11
3	Planerade täktverksamheten	12
3.1	Täktområdets yta och marksubstans.....	12
3.2	Beskrivning av täktverksamheten	12
3.2.1	Förberedande åtgärder	12
3.2.2	Skyddszoner och försiktighetsåtgärder.....	12
3.2.3	Borttagning och lagring av ytjord	13
3.2.4	Genomförande av täktverksamhet.....	13
3.2.5	Stödfunktioner och avfallshantering.....	14
3.2.6	Vägar och transport.....	15
3.2.7	Verksamhetstider	16
3.3	Plan för hantering av utvinningsavfall för marktäktverksamhet	16
4	Upphörande av täktverksamhet, efterbehandling och utnyttjande av området	17
4.1	Efterbehandlingens syfte och steg.....	17
4.2	Efterbehandling, röjning av täktområdet och formning av kanter	17
5	Skadliga effekter på miljön och åtgärder för att minska dem.....	17

5.1 Grundvatten	18
5.2 Ytvatten.....	18
5.3 Landskap och natur.....	18
5.4 Damm, buller och vibration.....	18
6 Övervakning av miljökonsekvenser	19
7 Kvalitetskontroll och mätning	19

Bilagor

Bilaga 1	Konfidentiellt: Köpeavtal 3.8.2015, hemligt
Bilaga 2	Områdets ägare och rågrannar
Bilaga 3	Planritning: Nuläget år 2015, slutläget och sektion A-A, B-B, C-C och D-D (Oy Hammarplan Ab, 30.3.2015)
Bilaga 4	Grundundersökning för marktäktverksamhet (KS-Geokonsult, 15.5.2015)
Bilaga 5:	Plan för hantering av utvinningsavfall för marktäktverksamhet

1 Projektbeskrivning

1.1 ALLMÄNT

Kokkolan Autoilijat Oy erbjuder mångsidiga jordbyggnads- och transporttjänster, såsom förädling, försäljning och transport av jord- och stenmaterial. Företaget erbjuder också transporttjänster och fraktrafik.

Kokkolan Autoilijat Oy ansöker om marktåktstillstånd för Norrásens täktområde som ligger i Överbråtö by, Kronoby. Norrásens täktområde befinner sig cirka 4,5 km norr om Kronoby centrum, mellan Langtågsvägen och järnvägen. Täktområdet ligger på fastigheten 288-406-15-34 (**Bild 1**) och täktområdets areal är 7,6 ha. Täktområdets djup kommer i medeltal att vara cirka 7 m och sandtaget kommer som djupast att vara cirka 6 m under grundvattenytan. Byggnadsnämnden (Kronoby kommun) har beviljat marktåktstillstånd åt Norrásens täktområde och täktverksamhet får med detta tillstånd bedrivas till den 31.8.2025.

Tillstånd att ta sand sökes för 10 år. Envineer Oy har utarbetat en marktåktsplan i enlighet med SRf 926/2005.




Bild 1. Fastighetens (288-406-15-34, Norrásen) läge.

1.2 SÖKANDE

Namn: Kokkolan Autoilijat Oy

Adress: Haralandsvägen 17-19, 67800 Karleby

Kontaktperson: Markku Ojala

Telefon: 050 4797 165

E-post: markku.ojala@kaktk.fi

1.3 ÄGAR- OCH FÖRVALTNINGSUPPGIFTER SAMT PLATS

Det planerade marktäktområdet ligger i sin helhet på fastigheten 288-406-15-34 Norråsen. Fastigheten ägs av en privatperson och ett köpeavtal har upprättats med fastighetens ägare av den östra delen av fastigheten. Köpeavtalet är konfidentiellt och finns som **bilaga 1**.

Fastighet 288-406-15-34 (Norråsen), Norråsens planeringsområde och Norråsens täktområde är presenterad på följande bild (**Bild 2**). En 10 m bred skyddszon lämnas mellan täktområdet och rågrannarna. En 40 m bred skyddszon lämnas mellan täktområdet och järnvägen. Områdets ägare och rågrannar är presenterade i **bilaga 2**.




Bild 2. Fastighet 288-406-15-34 (Norråsen), Norråsens planeringsområde och Norråsens täktområde.

Gränserna för täktområdet finns i ritningarna i **bilaga 3**. Koordinaterna för täktområdets mittpunkt är: N7077558, E306294 (ETRS-TM35FIN).

1.4 PROJEKTETS MOTIVERING OCH MÅL

Avsikten är att under tio års tid ta 400 000 m³ sand från markområdet. Byggnadsnämnden (Kronoby kommun) har beviljat marktäkttillstånd åt Norråsens täktområde och täktverksamhet får med detta tillstånd bedrivas till den 31.8.2025. Täktområdet ligger på fastigheten 288-406-15-34 och täktområdets areal är 7,6 ha.

1.5 MATERIAL OCH KÄLLOR

Material från Lantmäteriverkets öppna materialtjänst har använts som utgångsmaterial i denna marktäktplan:

- Grundkarta
- Terrängkarta
- Fastighetsregister (15.5.2025)
- Flygbild

2 Regionbeskrivning

2.1 PLANLÄGNING

Fastighetens (15:34) västra kant befinner sig till en mindre del på Kronport II detaljplan vid Langtångsvägen (**Bild 3**). Själva täktområdet ligger utanför det detaljplanerade området. På området finns ingen general- eller stadsplan.

Området finns i Österbottens landskapsplan. Österbottens landskapsplan 2040 är för tillfället i kraft. Österbottens landskapsplan 2050 har blivit godkänd och den kommer att ersätta landskapsplanen 2040. Langtångsvägen har i Österbottens landskapsplan 2050 angetts som en kulturhistoriskt betydelsefull väglinje.




Bild 3. Utdrag från detaljplanen för Kronoporten II.

2.2 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE

Området har en lång historia som är förknippad med täktverksamhet. Täktområdet är omringat av gamla sandtäkter, skog och åkermark. Täktområdets fastighet gränsar på östra sidan till järnvägen.

Det finns inga bostadshus i närheten av täktområdet och de närmaste bostadshusen ligger cirka 1,1 km väst från täktområdet. Bostadshusen ligger på västra sidan om riksväg 8. Den närmaste tätorten i Kronoby ligger cirka 2,5 km sydväst från täktområdet. De närmaste fritidshusen ligger cirka 3 km väst om täktområdet.

2.3 OMRÅDETS TOPOGRAFI, LANDSKAP OCH FORNMINNEN

Täktområdet ligger på ett relativt jämnt sandområde. Markytans nuvarande nivå varierar på täktområdet från +16,0 till +17,0 m ö.h (N2000). Täktområdet är omgivet av gamla täktområden som är fyllda med vatten. Täktområdets nivå och de omgivande gamla täktområdens vattennivåer är presenterade på följande bild (Bild 4). (Källa: LMV Laserkeilausaineisto)




Bild 4. Markytans nivå på Norrásens täktområde och de omgivande gamla täktområdens vattennivåer (Källa: LMV Laserkeilausaineisto).

Området har blivit förberett för täktverksamhet. Träden är fällda och ytjorden har blivit avlägsnad och flyttad på högar som ligger på områdets västra kant. Täktområdet är obebyggt och området gränsar till skogs- och jordbruksområden samt till järnvägen. Området är till största delen omringad av ekonomiskog som huvudsakligen är moskog samt torr tallmo. Det finns flera gamla täktområden i projektområdets omgivning.

Det finns inga nationellt och landskapsmässigt värdefulla landskapsområden i närheten av täktområdet. På norra sidan om täktområdet ligger Österbottens strandväg (1000042484) som är ett kulturarvsobjekt. Det finns inga fornminnen eller värdefulla byggda kulturmiljöer och arv av byggobjekt på täktområdet eller i dess närhet.

2.4 JORD- OCH BERGGRUND

Täktområdet ligger enligt GTK:s jordartskartor (1:20 000) i ett område som till största delen består av sand. Det finns inga värdefulla eller skyddsvärda markbildningar på täktområdet. Täktområdet ligger enligt GTK:s material för sura sulfatjordar i ett område där sannolikheten för förekomst av sur sulfatjord är liten eller måttlig. Täktverksamheten sker i huvudsak under grundvattennivån, så det anses inte orsaka risk för sura sulfatjordar. Täktområdet ligger enligt GTK:s berggrundskartor (1:200 000) i ett område där bergarten är glimmerskiffer.

2.5 NATUR

Täktområdet är omringat av gamla täktområden som har naturligt blivit fyllda med vatten. Täktområdet gränsar till skogs- och jordbruksområden samt till järnvägen.

Täktverksamheten ligger inte på ett Natura 2000-område. Bredvikens Natura-område (FI1000004) ligger cirka 2 km nordväst om täktområdet. Naturaområdet klassas som ett särskilt naturreservat (SAC) enligt habitatdirektivet och som ett skyddsområde (SPA) enligt fågeldirektivet. Det finns även ett privat och ett statligt naturskyddsområde på Bredvikens område.

2.6 YTVATTEN

Marktäktsområdet ligger på avrinningsområdet 84.041 (**Bild 5**). Avrinningsområdet ligger mellan avrinningsområdena 84.038 och 84.043. Avrinningsområdet hör till Bottenvikens kustområdes huvudavrinningsområde (84) och har en sammanlagd yta på cirka 34,42 km². Dagvattnet rinner naturliga vägar nordväst i avrinningsområdets riktning. Avrinningsområdets vatten rinner genom diken och gamla täktområden ut i Öjasjön.




Bild 5. Täktområdets dagvatten rinner naturliga vägar mot nordväst.

2.7 GRUNDVATTEN

Täktområdet ligger inte på ett klassificerat grundvattenområde, men det finns klassificerade grundvattenområden i närheten av täktområdet (**Bild 6**): Patamäki (1027251) klass 1, Överbyggåsen (1028804) klass 1 och Laajalahti (Bredviken) (1027204) klass 2.




Bild 6. Norråsens täktområde och de närmast liggande grundvattenområden.

Patamäki grundvattenområde är klassificerat som ett viktigt grundvattenområde för vattenförsörjning. Avståndet från täktområdet österut till Patamäki grundvattenområde är som närmast cirka 1,16 km. Patamäki grundvattenområde ligger mellan Yxpila i Karleby och Kronoby flygfält, delvis i centrala Karleby. Grundvattenområdet ligger på en ås som sträcker sig från Bottenviken vid Harrinniemi i Karleby och fortsätter genom Kronoby och Kaustby till Vetil. Patamäki grundvattenområde har en total yta på 26,78 km², varav bildningsområdet är 21,18 km². Det finns tre vattentäkter på grundvattenområdet: Patamäki, Saarikangas och Galgåsen, varav endast Patamäki takt är i bruk.

Avståndet från täktområdet söderut till Överbyggåsens grundvattenområde är som närmast cirka 1,1 km. Grundvattenområdet är ett viktigt grundvattenområde för vattenförsörjning.

Laajalahti grundvattenområde ligger cirka 3 km nordväst om täktområdet. Grundvattenområdets totala area är 1,68 km². Laajalahti grundvattenområde ligger vid stranden av Öjasjön.

Utredningar av den geologiska strukturen (2008 och 2009) samt flödesmodeller (2011 och 2024) av Patamäkis grundvattenområde har blivit gjorda av Geologiska forskningscentralen (GTK). I utredningarna framgår att grundvattennivån mellan Öjasjön och Patamäki grundvattenområde, där även täktområdet ligger, rinner grundvattnet ganska jämnt västerut från Patabacken, mot Öjanjärvi. Enligt GTK:s partikelmotivering (GTK, 2024) är grundvattenflödet i området västerut/nordväst.

I undersökningen av Patamäki grundvattenområdes geologiska struktur har grundvattennivåerna i Patamäki grundvattenområde och dess omgivning blivit undersökta. Grundvattenytans djup från markytan på täktområdet varierar mellan 1,5 och 3,0 meter. (Källa: GTK, 2009, Patamäen pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys 2007–2009.)

Sandtaget kommer som djupast att vara cirka 6 m under grundvattenytan. Det gamla täktområdet, som ligger på södra sidan av Norråsens täktområde, har en vattennivå på + 14.6 m ö.h (N2000) (Källa: LMV Laserkeilausaineisto).

3 Planerade täktverksamheten

3.1 TÄKTOMRÅDETS YTA OCH MARKSUBSTANS

Täktområdets areal är 7,6 ha och avsikten är att ta 400 000 m³ sand från täktområdet. En 10 m bred skyddszon lämnas mellan täktområdet och rågrannarna. En 40 m bred skyddszon lämnas mellan täktområdet och järnvägen. Täktområdet har blivit märkt ut i terrängen av Kronoby kommun.

Planeringsområdet omfattar täktområdet, skyddsområden runt täktområdet, ett lagringsområde för yttjord (mylla) och lagerområdet för motorbrännolja och smörjfett. Täktområdet omfattar den egentliga marktäkten, tillfälliga lagerhögar (sand), förvaring av arbetsmaskiner och tillfälliga vägar.

3.2 BESKRIVNING AV TÄKTVERKSAMHETEN

3.2.1 FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER

Täktområdet har blivit märkt ut i terrängen av kommunen. Träden är fällda och yttjorden har blivit avlägsnad och flyttad på högar som ligger på områdets västra kant. Sand har blivit lagrad i lagerhögar på täktområdet. En varningsskylt som varnar för tung trafik kan vid behov sättas upp vid korsningen som leder från Langtågsvägen till täktområdet.

3.2.2 SKYDDSZONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Vid planeringen av marktäktområdet har man beaktat rekommenderade skyddsavstånd till följande objekt:

- a) rågrannarna 10 m

b) järnvägen 40 m

c) skyddsträdbeståndet mot järnvägen förblir orörd

3.2.3 BORTTAGNING OCH LAGRING AV YTJORD

Områdets yttjord består av ren mylla. Det har tagits bort från täktområdet och den är lagrad på områdets västra kant (**Bild 7**). En del av yttjorden kommer att transporteras bort och resten används som landskapsvård.



Bild 7. Lagring av yttjord.

3.2.4 GENOMFÖRANDE AV TÄKTVERKSMAHET

Den riktgivande totala volymen för sandtaget är 400 000 m³. Verksamheten omfattar ett sandtag och transport av sand för olika ändamål. Nuläget, slutläget och områdets olika sektioner (A-A, B-B, C-C och D-D) är presenterade i ritningarna i **bilaga 3**. Täktverksamhetens nivåer (täktdjupet) övervakas under verksamhetstiden.

Marktäktsverksamheten beräknas pågå i 10 år. Den kalkylmässiga täktmängden är därmed i genomsnitt cirka 40 000 m³/a. Antalet påverkas dock av tidsplanen för behovet av sand på området.

Sanden grävs med grävmaskin från tåkten som fylls naturligt med vatten. Tåktverksamheten påbörjas från västra och södra kanterna, och framskrider mot nordväst (**Bild 8**).



Bild 8. Tåktverksamhetens ordning och riktning.

Det finns sand i lagerhögarna året om. Materialet lastas med grävmaskin eller hjullastare från lagerhögarna till lastbilar. För att minimera transportsträckorna av material så har lagerhögarna blivit placerade på sådana ställen och så att materialet inte flyttas fram och tillbaka på området. Transport sker via den befintliga grusvägen som leder från tåktområdets nordvästra hörn till Langtågsvägen.

Markytans nuvarande nivå varierar på tåktområdet från +16,0 till +17,0 m ö.h (N2000) (Källa: LMV Laserkeilausaineisto). Grävnivån varierar på ett djup av cirka 7 m från den omgivande markytan. En del av sanden som tas från tåkten kommer att tas under grundvattennivån. Vatten pumpas inte bort från tåkten. Dagvattnet rinner naturliga vägar nordväst i avrinningsområdets riktning. Tåktverksamheten anses inte orsaka utsläpp i de omgivande yt- och grundvattnen.

3.2.5 STÖDFUNKTIONER OCH AVFALLSHANTERING

Bränsle drivna arbetsmaskiner används på området. Motorbrännolja och smörjfett kan lagras på området i dubbelmantlade cisterner. Lagerområdet kontrolleras regelbundet för att förebygga läckage. Lagerområdet för motorbrännolja och smörjfett ligger på tåktområdets norra kant (**Bild 9**).



Bild 9. Lagerområdet för motorbrännolja och smörjfett.

På lagerområdet förvaras också oljeabsorberande material för skadesituationer. Inget hushålls- eller problemavfall uppstår i områdets verksamhet.

3.2.6 VÄGAR OCH TRANSPORT

Trafiken på området består i stort sett av lastbilstrafik från och till området och trafik på lagerområdet. En befintlig grusväg leder från områdets nordvästra hörn till Langtågsvägen (**Bild 10**). Grusvägen är 6 m bred. Vägen kan användas för tung trafik, personbilstrafik och servicebilstrafik. Bekämpning av damm sköts vid behov med hjälp av vatten och salt. Sand transporteras till största delen norrut längs Langtågsvägen och vidare längs riksväg 8 endera mot Karleby eller Kronoby.




Bild 10. Transport till och från täktområdet.

3.2.7 VERKSAMHETSTIDER

Täktområdet verkar året om. Täktverksamhet och transport sker i huvudsak under vardagar (mån-fre) mellan kl. 6.00-22.00 och på lördagar 7.00-16.00.

3.3 PLAN FÖR HANTERING AV UTVINNINGSAVFALL FÖR MARKTÄKTVERKSAMHET

Utvinningsavfall som uppkommer i samband med marktäktverksamheten är täktområdenas yttjord. Yttjorden består av icke-förorenad mylla och det finns i nuläget ca. 15 000 m³ yttjord lagrat på täktområdets västra kant. En del av yttjorden kommer att transporteras bort (ca. 10 000 m³) och resten används som landskapsvård (ca. 5 000 m³). Yttjorden sätts inte i grundvattendammen eller i slänterna. Yttjorden utnyttjas på skyddszonerna. Dessa jordmassor utgör ingen risk för yt- eller grundvattnet.

Plan för hantering av utvinningsavfall för marktäktverksamhet (**Bilaga 4**) omfattar hela täktiden. Planen granskas vid behov vart femte år.

4 Upphörande av täktverksamhet, efterbehandling och utnyttjande av området

4.1 EFTERBEHANDLINGENS SYFTE OCH STEG

Syftet med eftervårdsåtgärderna är att minska täktverksamhetens inverkan på miljön och säkerställa områdets säkerhet efter att verksamheten upphört, samt att anpassa täktområdet till den omgivande naturen och landskapet. Städning, utformning av området och landskapsvård med hjälp av ytjordar och därmed återställande av vegetationen minskar väsentligt de långvariga effekterna på landskapet i området.

Eftervård och landskapsvård av områdena sker efter att täktverksamheten har avslutats. Vid eftervård används de avskalade ytjordarna för att återställa täktområdets skyddszoner samt låta vegetationen växa naturligt på kanterna.

4.2 EFTERBEHANDLING, RÖJNING AV TÄKTOMRÅDET OCH FORMNING AV KANTER

Täktområdet fylls naturligt med vatten. Det gamla täktområdet som ligger på södra sidan av Norråsens täktområde har en vattennivå på + 14.6 m ö.h (N2000) (Källa: LMV Laserkeilausaineisto). Norråsens täktområde anses fyllas naturligt till samma nivå.

En del av ytjordarna (mylla) används som landskapsvård av skyddszonerna. Kanterna formas till lutning av minst 1:2. De övre och nedre delarna av sluttningarna avrundas. Efter att täktverksamheten upphört bildas en naturlig växtlighet runt dammen.

5 Skadliga effekter på miljön och åtgärder för att minska dem

Det planerade täktområdets läge, storlek och presenterade plan med hänsyn till verksamheten medför inte att landskapsbilden och naturförekomster förstörs, att omfattande förändringar sker i naturförhållandena eller att ett viktigt grundvattenområde hotas.

Effekterna av marktäkten är lokala. Det bedöms att täktverksamheten inte har några skadliga effekter på berg- eller jordmånen i området. Under olycks- eller undantagssituationer kan det läcka bränsle, motorbrännolja eller smörjfett från arbetsmaskiner eller fordon, vilket medför risk för mark och grundvatten. Oljeabsorberande material förvaras på område som kan användas vid olyckor. Efter eventuella olyckor vidtas nödvändiga åtgärder omedelbart.

5.1 GRUNDVATTEN

Området ligger inte på ett klassificerat grundvattenområde, men det finns klassificerade grundvattenområden i närheten av täktområdet. Patamäki grundvattenområde ligger cirka 1,16 km på täktområdets östra sida, Överbyggsåsens grundvattenområde ligger cirka 1,1 km på täktområdets södra sida och Laajalahti grundvattenområde ligger cirka 3 km på täktområdets nordvästra sida. Tåktverksamheten anses inte påverka grundvattenområdets grundvattennivå.

Tåktverksamheten utsträcks cirka 6 m under grundvattennivån och sanden grävs med grävmaskin från tåkten som fylls naturligt med vatten. Vatten pumpas inte bort från tåkten. Tåktverksamheten anses inte orsaka utsläpp i de omgivande grundvattnen.

De motorbrännolja och smörjfett som arbetsmaskinerna behöver lagras på området i cisterner med dubbelmantel. Arbetsmaskiner tvättas eller underhålls inte på området. Verksamhetsutövaren förbereder sig för eventuella undantagssituationer och olyckor i förväg. Skadliga effekter på grundvattnet förhindras genom att på förhand planera åtgärder för eventuella undantagssituationer.

5.2 YTVATTEN

Dagvattnet rinner naturliga vägar nordväst i avrinningsområdets riktning. Vatten pumpas inte bort från tåkten. Tåktverksamheten anses inte orsaka utsläpp i de omgivande ytvattnen.

5.3 LANDSKAP OCH NATUR

Området har en lång historia som är förknippad med tåktverksamhet. Täktområdet är omringad av gamla sandtåkter, skog och åkermark och området gränsar på östra sidan till järnvägen. Verksamheten har ingen skadlig inverkan på landskapsbilden.

Det finns inga nationellt och landskapsmässigt värdefulla landskapsområden i närheten av täktområdet. Det finns inga fornminnen eller värdefulla byggda kulturmiljöer och arv av byggobjekt på täktområdet eller i dess närhet. Tåktverksamheten ligger inte på ett Natura 2000-område.

5.4 DAMM, BULLER OCH VIBRATION

Verksamheten omfattar lastning och transport av material. I verksamheten finns inget behov av sprängning eller krossning. Vägen som leder till området är grusbelagd och vägens dammbekämpning sköts vid behov med vattning och saltning.

På området används moderna fordon och säker utrustning. Fordonen och utrustningen servas och förnyas kontinuerligt. Maskinerna och transportfordonen står inte på tomgång. Arbetsmaskinerna används ekonomiskt för att spara bränsle och för att minska utsläpp i luften. På detta sätt minimeras både damm-, buller- och avgasutsläppen på täktområdet.

Damm- och bullerutsläppen från marktåktområdet är relativt små, för att verksamheten består till stor del av lastning och transporter av stenmaterial. Dammutsläpp uppstår främst genom att materialet faller från ett bearbetningssteg till ett annat samt från fordonens trafik. Vanligt lastningsbuller uppstår vid lastning. Dammutsläpp kan uppstå vid blåst väder. Dammutsläpp från driften kan påverkas av driftsätt (körhastigheter, fallhöjder, ålder på lagerhögar). Täktområdets dammutsläpp riktas i täktområdets närmaste omgivning.

Lagerhögarnas placering har alltid blivit uttänkt på förhand och stenmaterialet flyttas inte fram och tillbaka på området. Täckområdet ligger omringad av växtlighet och skogsmark som i sig dämpar buller från att spridas ut i omgivningen. Marktäktsområdet omfattar inte brytning, så verksamheten har inga vibrationseffekter.

6 Övervakning av miljökonsekvenser

Verksamhetsutövaren följer hur verksamheten framskrider i förhållande till den årliga täktmängden. Verksamheten anses inte ha några skadliga effekter på yt- och grundvattnet. Täktverksamheten anses inte orsaka störande damm- eller bullerutsläpp och det föreslås inte heller någon kontroll av damm och buller.

7 Kvalitetskontroll och mätning

Kvalitetskontrollen av marktäktområdet omfattar övervakning av den egentliga marktäktverksamheten och eftervården. Täktområdets gränser har blivit märkta ut i terrängen ut i terrängen.


Under täktverksamheten:


- Täktverksamhetens nivåer (täktdjupet) övervakas.
- Företagets miljö-, kvalitets- och säkerhetsanvisningar följs av personalen som arbetar på täktområdet.

Efter avslutad täktverksamhet:

- Området städas.
- Kanternas form och lutning kontrolleras.
- Den kvarblivna yttjorden (myllan) används för att återställa skyddszonerna samt låta vegetationen växa naturligt.

Bilaga 3: Planritningar





Bilaga 4: Grundundersökning för marktäktverksamhet



KTK Kokkolan Autoilijat Oy
Järnismaantie 17-19
67800 Karleby

GRUNDUNDERSÖKNING

15.05.2015

GRUNDUNDERSÖKNING FÖR MARKTÄKTVERKSAMHET

Allmänt

På uppdrag av KTK Kokkolan Autoilijat Oy har KS Geokonsult utfört grundundersökning för marktäktverksamhet vid Norråkern 15:34 i Kronoby. Vid undersökningen utfördes 3 st. viktsonderingar (PT 2-4) ned till 6,0 m:s djup från markytan samt upptagning av 4 st. jordprov vid PT 1 (se analysresultaten). Ändamålet med undersökningen var att klarlägga om det fanns risk för nedböjning av järnvägsspåret samt stabilitetsrisker för detsamma.

Undersökningspunkterna placerades ut enligt kundens önskemål ca 40 m från järnvägsspåret. Sonderingspunkterna samt servicevägen och järnvägsspåret ytavvägdes med gps (se undersökningskartan 2180.1, officiella höjder, N60, där även koordinaterna är angivna för varje punkt).

Jordmånen

På basen av sonderingarna, jordprovsanalyserna samt övrig iakttagelse konstaterades att jordmånen under humuslagret bestod av sand. Inga skikt av silt eller lera (kohesionsjord) påträffades vilka kunde ge upphov till glidytor och förorsaka ras.

Sonderingarna avslutades i tätpackad sand på tillräckligt djup. Sonderingsdjupen samt jordmånen framgår bäst ur sonderingsdiagrammen (skala 1:100).

Hm = humus
hHk = fin sand

Allmän kommentar


Ifall en frizon på 40 m lämnas mellan järnvägen och marktäkten och djupet på marktäkt når ned till nivån +10,0 m finns ingen risk för nedböjande av järnvägsspåret eller minskning av stabiliteten av detsamma.

KS GEOKONSULT

Ronnie Mattsson
Ingenjör, geoteknisk planering
Utfärdats

Kenneth Nordström
Byggmästare, ägare
Godkänt

JORDPROVSANALYSER



ROV Nr:	1	2	3	4
ROVTAGNING				
LATS:	PT 1	PT 1	PT 1	PT 4
JUP:	0,5-1,0m	1,5-2,0m	2-4m	5-6m
ID:				
ORDYTANS HÖJD	+15,8m	+15,8m	+15,8m	+16,1m
ORDART	keHk	keHk	keHk	keHk
VATTENHALT W %	22%	24%	18%	15%
ANNAT				

Sorterade jordarter:

liSa = Fet lera
 laSa = Mager lera
 Si = Silt
 SiHk = Siltig sand
 HkSi = Sandig silt
 hHk = Fin sand
 Hk = Sand
 kHk = Grov sand
 Sr = Grus

Moräner:

SaMr = Lermorän
 SiMr = Siltmorän
 SiHkMr = Siltig sandmorän
 HkMr = Sandmorän
 SrMr = Grusmorän

s Geokonsult

teoteknisk laboratorium

PROVTAGARE:

UNDERSÖKARE:

DATUM:

Handwritten signature
 14.05 2015



Namn/Adress

Kokkolan Autoilijat Oy KTK
Norråkern 15:34
Kronoby

Ritningens omfattning

FOTOGRAFIER

Grundundersökning för
marktäktverksamhet



www.kpnet.com/ksgeokonsult
68500 KRUUNUPYY, 0400-266 604

Datum:

08.05.2015

Konstr.

JIMMY BEXAR

Gransk.

KENNETH NORDSTRÖM

Godk.

KENNETH NORDSTRÖM

Åtgärd


MARKTÄKT-
VERKSAMHET

Arb. och ritn. nr

2180



34



KORDINATSYSTEM ETRS-35FIN
HÖJDSYSTEM N60

1 7077401,603 306372,414 15,763
2 7077487,734 306397,823 15,868
3 7077597,338 306423,192 15,824
4 7077737,130 306460,867 16,076

Namn/Adress

Kokkolan Autolljat Oy KTK
Norråkern 15:34
Kronoby

Ritningens omfattning

UNDERSÖKNINGSKARTA
SÖNDERINGSDIAGRAM

Grundundersökning för
marktäktverksamhet



www.ksk.se/geoteknisk
86500 KROONPITTI, 0400-266 504

Datum:

08.05.2015

Konstr.

JIMMY BEKAR

Gransk.

KENNETH NORDSTRÖM

Godk.

KENNETH NORDSTRÖM

Ägare

MARKTÄKT-
VERKSAMHET

35

Arb. och ritn. nr

2180.1

15,0

10,0




5,0

LEIKKAUS 2 - 4, 1:100

PT 4
+16,1

PT 3
+15,8

PT 2
+15,9



0 20 40 60 80 100 pk/0,2m

0 20 40 60 80 100 pk/0,2m

0 20 40 60 80 100 pk/0,2m

+15,0

+10,0

+5,0

Bilaga 5: Plan för hantering av utvinningsavfall för marktäktverksamhet

MILJÖFÖRVALTNINGEN

DATUM 1.7.2025

**PLAN FÖR HANTERING AV UTVINNINGSAVFALL
FÖR MARKTÄKTSVERKSAMHET
(MTL 5a §, 16b §, YSL 114 §).**

Planen hänför sig till marktäkttillstånd ☒Planen hänför sig till miljöttillstånd ☐**1. TILLSTÄNDSUPPGIFTER**

Namn på den som ansöker om marktäkts- eller miljöttillstånd
Kokkolan Autoilijat Oy

Täktområdets namn
Norråsens täktområde

Kommun
Kronoby

By
Överbrätö

Gårdens RNr.
288-406-15-34 / 15:34

Täktområdets areal
7,6 ha

Tillståndets sista giltighetsdag
31.8.2025

Jordmaterial	Mängden tagen jord (f-m ³)	
Jordmaterial (bergkross, sprängsten)		
Byggnads- och annan natursten		
Grus och sand	400 000 m ³ (sand)	
Morän		
Mylla eller lera		

2. UTVINNINGSAVFALL

Slag av utvinningsavfall ⁽¹⁾		Uppskattad mängd utvinningsavfall totalt (f-m ³) ⁽²⁾	Återvinning och behandling av utvinningsavfall ⁽³⁾	
Icke-förorenad jord			Välj 1, 2 och/eller 3	Närmare beskrivning vid behov
Icke-inert jord	Ytjord	15 000	1 och 2	Ytjorden har blivit skalad bort och finns
	Stubbar och avverkningsavfall			lagrad på högar i täktområdets västra kant
Inert jord	Stenmjöl eller stenaska			
	Slam från sållnings- och sedimenteringsbassänger			
	Lera och silt			
	Sidosten			
	Sållad sten och stenblock			
	Annat utvinningsavfall?			
Förorenad jord	Vad?			
Utvinningsavfall totalt				

A) Närmare beskrivning om miljökonsekvenserna⁴

☒ Presenteras närmare i marktäktplanen.

Norråsens marktäktplan innehåller beskrivningen av verksamhetens miljökonsekvenser (punkt 5).

B) Åtgärder för att förhindra nedsmutsning av miljön och marktäktens andra effekter under verksamhetstiden och efter den⁵

☒ Presenteras närmare i marktäktplanen.

Norråsens marktäktplan innehåller beskrivningen täktverksamheten (punkt 3), efterbehandling (punkt 4) och verksamhetens miljökonsekvenser (punkt 5).

C) Utredning av uppföljning och kontroll under verksamhetstiden och efter den⁶

☒ Presenteras närmare i marktäktplanen.

Norråsens marktäktplan innehåller övervakning av miljökonsekvenser (punkt 6) och kvalitetskontroll och mätning (punkt 7).

D) Uppgifter om nedläggning av verksamheten⁷

☒ Presenteras närmare i marktäktplanen.

Norråsens marktäktplan innehåller upphörande av täktverksamhet, efterbehandling och utnyttjande av området (punkt 4).

3. DEPONI FÖR UTVINNINGSAVFALL

E) Utredning om deponi för utvinningsavfall⁸

☐ Presenteras närmare i marktäktplanen.

Deponins läge och areal (ha)

Utvinningsavfall som uppkommer i samband med marktäkt är i detta fall täktområdenas yttjord (ren mylla). Områdets yttjord har skalats från täktområdet och de har blivit lagrade på områdets västra kant. Yttjorden består av icke-förorenad mylla och det finns i nuläget ca. 15 000 m³ yttjord lagrat på täktområdets västra kant. En del av yttjorden kommer att transporteras bort (ca. 10 000 m³) och resten används som landskapsvård (ca. 5 000 m³).

Inrättande och skötsel av deponi

Deponins miljö

Utredning om jordmån och grundvatten

Dessa jordmassor anses inte orsaka risk för yt- eller grundvattnet.

Deponins miljökonsekvenser och uppföljning av dem

Stänging och eftervård av deponi

F) Kartbilaga 1:2000-1:10 000 av vilken framgår var deponierna är belägna och deras närmiljö

☐ Presenteras närmare i marktäktplanen.

4. TILLÄGGSINFORMATION

Uppgifter om kontaktpersonen (adress, telefon och e-postadress)

Namn: Kokkolan Autoilijät Oy
 Adress: Haralandsvägen 17-19, 67800 Karleby
 Kontaktperson: Markku Ojala
 Telefon: 050 4797 165
 E-post: markku.ojala@kakt.fi

INSTRUKTIONER :**ALLMÄNT****Plan för hantering av utvinningsavfall:**

En plan för hantering av utvinningsavfall skall uppgöras för utvinningsavfall som uppkommer vid marktäktsverksamhet. Kravet på en plan för hantering av utvinningsavfall gäller också marktäkt som sker med stöd av 5 a § och 16 b i marktäktslagen samt vid stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossning som avses i miljöskyddslagens 114 §. En plan för hantering av utvinningsavfall är en del av marktäktsplanen. En plan för hantering av utvinningsavfall skall framläggas i samband med en tillståndsansökan enligt marktäktslagen även om en täktplan enligt 5 §, 1 mom. i marktäktslagen inte behövs. En plan för hantering av utvinningsavfall görs endast för tillståndspliktig verksamhet. Om substanser tas till husbehov krävs ingen plan.

De centrala målen för planen för hantering av utvinningsavfall är att förhindra uppkomsten av avfall, att främja återvinningen av avfall samt en säker hantering av avfall och att förhindra nedsmutsning av miljön.

Tillställande av avfallshanteringsplanen till myndigheten och tidtabell för uppgörandet av planen:

Planen för hantering av utvinningsavfall behandlas i samband med ansökan om marktäkttillstånd. Om täkten dessutom förutsätter ett miljötillstånd bifogas avfallshanteringsplanen till ansökan om miljötillståndet. Om man har ansökt om marktäkttillstånd innan man ansökt om miljötillstånd eller om ansökan sker samtidigt som miljötillståndsansökan, ska marktäktsplanen eller planen för hantering av utvinningsavfall som ingår i den kopieras och bifogas som en del av ansökan om miljötillståndet.

För giltiga marktäkttillstånd uppvisas planen för hantering av utvinningsavfall för den myndighet som handlar tillsynen av miljötillstånd eller marktäkttillstånd i samband med tillsynsgranskningen. Första gången ska planen uppvisas senast den **30.4.2009**. Kravet på en plan för hantering av utvinningsavfall gäller inte täktverksamhet som redan har upphört och där en slutgranskning har utförts före 1.6.2008.

En avfallshanteringsplan görs upp för hela verksamhetstiden, men den justeras med fem års mellanrum. I första hand ska avfallshanteringsplanen skickas till tillsynsmyndigheten på elektronisk väg.

1. TILLSTÅNDSUPPGIFTER

I denna punkt presenteras central information som rör marktäkts- eller miljötillstånd.

2. UTVINNINGSAV FALL**1) Utvinningsavfallets slag och kvalitet**

Med utvinningsavfall avses avfall som uppkommer vid lösgörande av organiska eller oorganiska substanser som förekommer naturligt i berggrunden eller i marken eller vid lagring, anrikning eller annan förädling av dessa. Utvinningsavfall som uppkommer vid marktäkt kan till exempel vara jordmaterial som lösgjorts från markens ytskikt, sidostenar, slam från sållnings- och sedimenteringsbassänger, stenaska och motsvarande substanser.

Utvinningsavfall som uppkommer vid marktäkt är oftast icke-förorenad jord, antingen inert eller icke-inert jordmaterial. Icke-förorenad jord och inert utvinningsavfall definieras i 2 § 1 moment punkt 4 och 5 i förordningen om utvinningsavfall (379/2008). Ifall det vid marktäktsverksamheten uppkommer förorenad utvinningsavfall ska det meddelas på lämpligt ställe.

2) Uppskattade mängder

Meddela den mängd utvinningsavfall som uppkommer under hela produktionstiden i kubikmeter fast mått.

3) Återvinning och behandling av utvinningsavfall

Välj antingen 1, 2 och/eller 3.

1. Utvinningsavfallet används för täktområdets skyddsstrukturer, eftervård och landskapsarkitektur.
2. Utvinningsavfallet transporteras utanför täktområdet för återvinning.
3. Utvinningsavfallet lagras på täktområdet i mer än 3 år. En deponi för utvinningsavfallet inrättas på området, gå till blankettens del E.

Återvinning och behandling av utvinningsavfall beskrivs vid behov närmare i kolumnen till höger.

Utvinningsavfall som uppkommer vid marktäktsverksamhet kan återvinnas och behandlas effektivt. Ytjord, stenar och mineraljord kan ofta användas för eftervård som ytmaterial och som utfyllnad. Stora stenar och stenblock kan krossas till stenmaterialprodukter. Stubbar och annat trämaterial kan tuggas till flis och brännas upp på annat håll eller användas som ytmaterial. Slam från sedimentationsbassänger kan användas för landskapsvård och miljöskötsel.

Om utvinningsavfall från täktverksamheten inte kan återvinnas och det måste lagras och deponeras på täktområdet, bör avfallshanteringsplanen innehålla information om platsen där ifrågakvarande utvinningsavfall behandlas, dvs. om *deponi för*

utvinningsavfall. Den information om deponier för utvinningsavfall som behövs i planen för hantering av utvinningsavfall behandlas i punkt 10.

4) Uppgifter om utvinningsavfallets miljökonsekvenser

Eventuella verkningar på miljön som täktverksamheten, utvinningsavfallet och dess deponering kan ge upphov till beskrivs i denna punkt, om de inte har beskrivits i marktäktplanen. Typiska miljökonsekvenser kan vara grund- och ytvattensskador, bullerstörningar och negativa effekter på landskapet. Deponins miljökonsekvenser tas upp i punkt 10.

5) Åtgärder för att förhindra nedsmutsning av miljön och andra effekter under verksamhetstiden och efter den

Åtgärder för att förhindra nedsmutsning av miljön och andra effekter under verksamhetstiden och efter beskrivs här, om de inte har beskrivits i marktäktplanen. Om ovanstående uppgifter redan har beskrivits i marktäktplanen, kan man hänvisa till den genom att kryssa för motsvarande alternativ på blanketten.

6) Utredning av uppföljning och kontroll under verksamhetstiden och efter den

Om en utredning över uppföljning och övervakning av verksamheten inte finns i marktäktplanen, beskrivs den här. Om ovanstående uppgifter redan har beskrivits i marktäktplanen, kan man hänvisa till den genom att kryssa för motsvarande alternativ på blanketten.

7) Uppgifter om nedläggning av verksamheten

Om frågan inte har behandlats i marktäktplanen behandlas den här. Om dessa åtgärder beskrivs närmare i marktäktplanen, kryssar man för motsvarande alternativ på blanketten.

3. DEPONI FÖR UTVINNINGSAVFALL

8) Utredning om deponi för utvinningsavfall

För deponin anges uppgifter om dess läge och areal, inrättande och skötsel, miljökonsekvenser och uppföljning. Dessutom anges uppgifter om deponins stängning och eftervård samt kontroll i anslutning till dessa. Uppgifterna skall anges om de inte har presenterats i marktäktplanen. Därtill presenteras en *kartbilaga 1:2000 - 1:10 000* över deponierna. Om dessa uppgifter beskrivs närmare i marktäktplanen, kryssar man för motsvarande alternativ på blanketten.

Om det icke-förorenade eller inerta utvinningsavfall som uppstår vid täktverksamheten lagras och deponeras på täktområdet i mer än tre år bör planen för hantering av utvinningsavfall även innehålla information om platsen där ifrågavarande avfall behandlas, dvs. **om deponi för utvinningsavfall**. Om utvinningsavfallet är annat än icke-förorenat eller inert ska en deponi inrättas inom 1 år.

4. TILLÄGGSUPPGIFTER FÅS AV

Ange den personens kontaktuppgifter som kan ge närmare information om utvinningsavfallsplanen.



ENVINEER

envineer.fi

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunal-lagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING**Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning.**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är:

Tillståndssektionen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi

Paragrafer: 48

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärens innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv>.

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 45, 46, 47
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten senast den dag då besvärstiden utgår före tjänstetidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 260 € av en ändringsökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.